



150001283373



(2015)国认监认字(531)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1449

检 验 报 告

TEST REPORT

报告编号: FH2017NG0275



样品名称: 实木墙体

Sample Name

委托单位: 满洲里凯润木业有限公司

Applicant

检验类别: 委托检验

Test Type

国家建筑防火产品安全质量监督检验中心

National Center for Safety Quality Supervision and Testing of Fire-proof Building Products



国家建筑防火产品安全质量监督检验中心

检 验 报 告 (TEST REPORT)



报告编号№: FH2017NG0275

第1页, 共4页

委托单位 Applicant	满洲里凯润木业有限公司	检验类别 Test Type	委托检验
受检单位 Inspected Entity	满洲里凯润木业有限公司	委托日期 Consign Date	2017年09月15日
工程名称及使用部位 Engineering Name and Application Part	木屋墙体	来样日期 Accept Date	2017年09月15日
样品名称 Sample Name	实木墙体	样品数量 Sample Quantity	9m ²
型号/规格 Type/Specification	140mm×163mm×3000mm	样品等级 Grade	——
生产单位 Manufacturer	满洲里凯润木业有限公司	样品状态 Sample State	板状
生产日期/批号 Production Date/Lot №	——	商标 Trade Mark	——
检验依据 Ref Documents	GB/T 9978.1-2008《建筑构件耐火试验方法 第1部分:通用要求》		
检验项目 Test Item	耐火极限		
检验结论 Test Conclusion	该样品经检验,耐火极限达到1.00h。 签发日期: 2017年10月30日 Issued by (Stamp)		
附注 Remarks	1. 本检验结果仅对来样负责。 2. 试件由委托方安装施工,施工日期: 2017年9月17日,砌筑成(宽×高)3000mm×3000mm的墙体,受火面积(宽×高)3000mm×3000mm。 。		

批 准:
Approved by:

马国瑞

审 核:
Inspected by:

李亚南

主 检:
Tested by:

侯博智

国家建筑防火产品安全质量监督检验中心

检 验 报 告 (TEST REPORT)

报告编号№: FH2017NG0275

第2页, 共4页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项判定
1	耐火极限	隔热性	试件背火面温度温升发生超过以下任一限定的情况均认为试件丧失隔热性: a) 平均温度温升超过初始平均温度140℃; b) 任一点位置的温度温升超过初始温度(包括移动热电偶)180℃(初始温度是试验开始时背火面的初始平均温度)。	1.00h (60min) 时, a) 平均温度温升为91℃, 未超过初始平均温度140℃; b) 最高温度温升为119℃, 未超过初始温度(包括移动热电偶)180℃; 委托方要求终止试验。	未丧失隔热性
		完整性	试件发生以下任一限定情况均认为试件丧失完整性: a) 棉垫被点燃; b) $\Phi 6\text{mm}$ 的缝隙探棒穿过试件进入炉内, 并沿裂缝方向移动150mm的长度; $\Phi 25\text{mm}$ 的缝隙探棒穿过试件进入炉内; c) 背火面出现火焰并持续时间超过10s。	1.00h (60min) 时, a) 棉垫未被点燃; b) 未出现裂缝; c) 背火面无火焰; 委托方要求终止试验。	未丧失完整性

检测地址: 北京市房山区窦店镇亚新路17号;
联系电话: 4000330789、010-60350462-8053。

(本页以下空白)

图1 炉内升温曲线




图2 背火温升曲线




图3 试件试验前背火面



图4 试件试验后背火面



***** 结 束 *****

注意事项

NOTICE

1.报告无“检验检测专用章”或检验单位公章、骑缝章无效。

Test report is invalid without the "special seal for test report" or that of test department and perforated rider stamp on it.

2.复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。

Duplication of test report is invalid without the "special seal for test report" or that of test department re-stamped on it.

3.报告无主检、审核、批准签字无效。

Test report is invalid without the signatures of the persons for chief test, verification and approval.

4.报告涂改无效。


Test report is invalid if altered.

5.对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。

Any dissidence about the test report should be brought forward to the test department within 15 days from the date of receiving the test report.

6.一般情况，委托检验仅对来样负责。

In general, for entrusted tests the responsibilities are undertaken for the delivered samples only.



路线备注：沿阜石路高架向西行驶，见金顶西街出口进入辅路，金安桥下右转，第二个丁字路口（第一个红绿灯）右转，直行 600 米路北。



地址：北京市石景山区金顶北路69号(100041)

Add: No.69 Jin Ding North Road, Shijingshan District, Beijing, China 100041

网址(Web): www.bmtbj.cn

电话(Tel): 010-88724984 88749821

传真(Fax): 010-88715189

客服热线: 400-0330-789